

### CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

#### Comunicado CVS 105/2010, de 05-7-2010 – Tecnovigilância/DITEP

**Assunto: Dispõe sobre a interdição de Kit de Cânula para Traqueostomia com Balão Shiley, da empresa Mallinckrodt do Brasil Ltda. – Alerta Tecnovigilância 1016**

A Diretora Técnica do Centro de Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria de Estado da Saúde, a vista do que consta no SIAP - 024282/2005, referente a notificação da empresa Mallinckrodt do Brasil Ltda., CNPJ: 30.153.811/0001-93, situada à Av. das Nações Unidas, 23013 – Vila Almeida – São Paulo/SP, CEP: 04795-100 acerca do recolhimento voluntário do produto para a saúde - Kit de Cânula para Traqueostomia com Balão Shiley, número registro Anvisa 10139810076, e considerando o Alerta de Tecnovigilância 1016 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, lista dos produtos afetados encontra-se disponibilizada como **“Tabela de Kit de Cânula para Traqueostomia com Balão Shiley afetados no estado de São Paulo”**, em anexo a este, podendo também ser visualizada através do endereço eletrônico: [www.cvs.saude.sp.gov.br](http://www.cvs.saude.sp.gov.br). Clicar no Menu Áreas Técnicas – Selecionar produtos/Tecnovigilancia/Tabela de kit de Cânula para Traqueostomia com Balão Shiley afetados no estado de São Paulo, a saber:

- Que a empresa Mallinckrodt do Brasil Ltda, importadora e detentora do registro do produto supracitado informa que iniciou a retirada do mercado os lotes afetados do referido produto, em virtude de, no exterior, alguns dos clientes do fabricante relataram a ocorrência de eventos adversos graves, os quais podem estar relacionados aos tubos para traqueostomia com cuff da Shiley – o cuff não retém o ar resultante de vazamentos no conjunto de inflação do balão piloto;
- Que, segundo consta no texto do Alerta de Tecnovigilância, os usuários do produto deverão conferir o seu inventário e separar qualquer produto dos números de lote que foram afetados. Os produtos afetados que ainda não foram utilizados, deverão ser devolvidos de acordo com as instruções fornecidas a seguir: Se um tubo para traqueostomia com cuff da Shiley de um dos lotes afetados já estiver sendo utilizado em um paciente, recomenda-se que o tubo seja substituído por um tubo de algum lote que não tenha sido afetado, assim que o médico responsável pelo paciente julgar clinicamente apropriado. Se o médico aconselhar que o tubo para traqueostomia seja mantido até que haja uma oportunidade de substituição mais aceitável, recomenda-se fortemente que seja aumentada a frequência e a intensidade de monitoramento do sistema de inflação do cuff.

Assim determina:

1. Interdição dos lotes afetados pelos Grupos de Vigilâncias Sanitárias Regionais e Municipais, como medida complementar a ação de recolhimento cabível ao detentor do registro do produto;
  2. Os Grupos de Vigilâncias Sanitárias Regionais e Municipais devem comunicar à empresa detentora do registro do produto, os locais da interdição, para que a mesma proceda ao seu recolhimento;
  3. Os estabelecimentos de assistência a saúde, incluindo central de materiais, emergência, enfermagem, deverão identificar em seus estoques os produtos que porventura se encontrem na situação de desvio de qualidade especificado acima, e que os mesmos sejam segregados e devolvidos. Para devolver o produto afetado e obter reembolso, o usuário deverá entrar em contato com o departamento de Atendimento ao Consumidor da Coviden pelo número 0800-1780170 ou através do e-mail atendimento.brasil@covidem.com. Se o produto foi comprado de um distribuidor, o usuário deverá entrar em contato com seu fornecedor para seguir o procedimento de devolução devido;
  4. As empresas que realizaram a distribuição dos produtos cujos códigos estão listados para outras pessoas ou unidades deverão encaminhar imediatamente uma cópia desta comunicação para essas pessoas ou unidades. Para verificar os códigos e lotes dos produtos afetados, verificar **"Tabela de Kit de Cânula para Traqueostomia com Balão Shiley afetados no estado de São Paulo"**, em anexo ou no endereço eletrônico: [www.cvs.saude.sp.gov.br](http://www.cvs.saude.sp.gov.br). Clicar no Menu Áreas Técnicas – Selecionar Produtos/Tecnovigilância/Tabela de kit de Cânula para Traqueostomia com Balão Shiley afetados no estado de São Paulo;
  5. Que caberá a empresa Mallinckrodt do Brasil Ltda apresentar ao CVS o relatório comunicando o início e término do recolhimento dos lotes citados do produto afetado, da investigação com adoção das medidas corretivas e preventivas e destino final dos produtos segregados e devolvidos;
  6. As empresas ou instituições detentoras dos produtos envolvidos no Alerta acima mencionado devem notificar ao CVS as ocorrências relacionadas ao uso do mesmo através da ficha de notificação on-line de Tecnovigilância disponível no endereço eletrônico – [www.cvs.saude.sp.gov.br](http://www.cvs.saude.sp.gov.br).
- O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX, da Lei Estadual 10.083/98 e Lei Federal 8078/90.



#### TABELA DE KIT DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO SHILEY AFETADOS NO ESTADO DE

#### SÃO PAULO

NF	EMISSÃO	CLIENTE	CÓD.	LOTE	QTDE		UF
161790	24/3/2010	000003	4 FEN	09060000207	1		SP
137014	20/3/2009	000003	8 LPC	0811000176	3		SP
141925	27/5/2009	000003	8 LPC	0812000093	3		SP
142305	4/6/2009	000003	6 LPC	0902001779	1		SP
143400	23/6/2009	000003	8 LPC	0901000158	2		SP
143775	25/6/2009	000003	8 LPC	0901000158	2		SP
144195	8/7/2009	000003	6 LPC	0902001779	1		SP
145777	4/8/2009	000003	6 LPC	0902001779	2		SP
146271	10/8/2009	000003	6 LPC	0902001779	2		SP
152783	16/11/2009	000003	10 LPC	0903002254	1		SP
152783	16/11/2009	000003	8 LPC	0906000933	2		SP
156643	11/1/2010	000003	6 LPC	0906000327	1		SP
151734	27/10/2009	000017	8 LPC	0906000933	1		SP
154855	14/12/2009	000017	PDC 4.0	0905000908	1		SP
138846	15/4/2009	000019	8 LPC	0812000093	1		SP
144363	13/7/2009	000019	8 LPC	0902000202	2		SP

# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

146973	20/8/2009	000019	6 SCT	0905001769	2		SP
147043	20/8/2009	000019	6 SCT	0905001769	2		SP
147920	2/9/2009	000019	8 SCT	0905001768	13		SP
150417	8/10/2009	000019	8 SCT	0905001768	30		SP
150270	6/10/2009	000019	6 SCT	0905001769	10		SP
150535	9/10/2009	000019	8 LPC	0906000933	1		SP
150630	13/10/2009	000019	10 LPC	0903002254	1		SP
151713	27/10/2009	000019	8 LPC	0906000933	1		SP
151808	28/10/2009	000019	6 LPC	0905000566	1		SP
153226	25/11/2009	000019	6 LPC	0906000327	1		SP
154443	8/12/2009	000019	10 LPC	0906000935	1		SP
155036	16/12/2009	000019	8 SCT	0905001768	20		SP
155316	17/12/2009	000019	10 LPC	0906000935	1		SP
157313	19/1/2010	000019	8 SCT	0907002010	20		SP
158562	9/2/2010	000019	7 SCT	0904001973	10		SP
148442	10/9/2009	000023	6 LPC	0905000566	<b>1</b>		SP
153742	2/12/2009	000029	PDC 5.5	0904000704	<b>3</b>		SP
134498	10/2/2009	000031	8 LPC	0810000072	4		SP
137185	23/3/2009	000031	8 LPC	0811000176	5		SP
138889	16/4/2009	000031	8 LPC	0812000093	1		SP
140487	11/5/2009	000031	6 LPC	0901000666	3		SP
141043	19/5/2009	000031	8 LPC	0811001520	2		SP
143188	22/6/2009	000031	8 LPC	0901000158	3		SP
144300	10/7/2009	000031	6 LPC	0902001779	2		SP
146975	20/8/2009	000031	8 LPC	0903001391	3		SP

# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

146987	20/8/2009	000031	8 LPC	0903001391	3		SP
158621	10/2/2010	000096	PDC 4.5	0903000861	1		SP
158682	10/2/2010	000096	PDC 4.5	0903000861	1		SP
137067	20/3/2009	000151	8 LPC	0811000176	1		SP
139528	23/4/2009	000151	8 LPC	0812000093	1		SP
142391	5/6/2009	000151	8 LPC	0812000093	2		SP
144739	17/7/2009	000151	6 LPC	0902001779	1		SP
146977	20/8/2009	000151	8 LPC	0903001391	1		SP
147225	21/8/2009	000151	8 LPC	0903001391	1		SP
148080	3/9/2009	000151	8 LPC	0903001391	1		SP
148080	3/9/2009	000151	8 SCT	0905001768	1		SP
148414	9/9/2009	000151	8 LPC	0903001391	1		SP
148414	9/9/2009	000151	8 SCT	0905001768	1		SP
149492	22/9/2009	000151	8 SCT	0905001768	2		SP
149633	23/9/2009	000151	8 LPC	0906000933	2		SP
149633	23/9/2009	000151	8 SCT	0905001768	1		SP
150009	30/9/2009	000151	8 LPC	0906000933	1		SP
150009	30/9/2009	000151	PDC 5.0	0905000037	2		SP
150009	30/9/2009	000151	8 SCT	0905001768	2		SP
150403	7/10/2009	000151	8 LPC	0906000933	1		SP
151373	21/10/2009	000151	8 LPC	0906000933	2		SP
151373	21/10/2009	000151	8 SCT	0905001768	2		SP
152067	4/11/2009	000151	8 SCT	0905001768	1		SP
153774	3/12/2009	000151	8 SCT	0905001768	1		SP
153774	3/12/2009	000151	PDC 4.0	0905000908	2		SP

# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

154775	11/12/2009	000151	8 SCT	0905001768	1		SP
155337	17/12/2009	000151	8 LPC	0906000933	1		SP
155337	17/12/2009	000151	8 SCT	0905001768	1		SP
155337	17/12/2009	000151	PDC 4.5	0903000861	2		SP
156223	5/1/2010	000151	8 LPC	0907001583	1		SP
156223	5/1/2010	000151	8 SCT	0907002010	1		SP
156980	14/1/2010	000151	8 SCT	0907002010	2		SP
158134	3/2/2010	000151	8 SCT	0907002010	1		SP
158410	8/2/2010	000151	8 SCT	0907002010	1		SP
160629	9/3/2010	000151	8 SCT	0907002010	1		SP
160724	10/3/2010	000151	9 SCT	0907001068	1		SP
160831	11/3/2010	000151	8 SCT	0907002010	2		SP
149281	21/9/2009	000153	8 LPC	0906000933	1		SP
149331	21/9/2009	000153	8 LPC	0906000933	1		SP
150720	14/10/2009	000207	PDC 4.0	0905000908	3		SP
150720	14/10/2009	000207	PDC 5.0	0905000037	1		SP
150924	16/10/2009	000207	PDC 5.0	0905001766	2		SP
151248	21/10/2009	000207	PDC 5.0	0904001073	1		SP
153830	3/12/2009	000207	PDC 4.0	0905000908	2		SP
153830	3/12/2009	000207	PDC 4.0	0905000908	1		SP
158753	11/2/2010	000207	PDC 4.5	0903000861	1		SP
161190	17/3/2010	000207	PDC 4.5	0903000861	1		SP

# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

161190	17/3/2010	000207	PDC 4.5	0904001078	1		SP
146928	20/8/2009	000209	6 SCT	0904000705	2		SP
149275	21/9/2009	000209	6 SCT	0905000907	2		SP
149275	21/9/2009	000209	PDC 4.0	0904001075	1		SP
149275	21/9/2009	000209	PDC 4.0	0905000908	2		SP
149275	21/9/2009	000209	PDC 5.0	0904001073	2		SP
137017	20/3/2009	000271	8 LPC	0811000176	1		SP
150010	30/9/2009	000271	8 LPC	0906000933	2		SP
150514	9/10/2009	000271	8 LPC	0906000933	4		SP
151087	19/10/2009	000271	6 LPC	0905000566	2		SP
154859	14/12/2009	000271	6 LPC	0906000327	3		SP
154859	14/12/2009	000271	PDC 4.5	0903000861	2		SP
156650	11/1/2010	000271	7 SCT	0904001973	1		SP
156761	12/1/2010	000271	6 LPC	0906000327	1		SP
161250	17/3/2010	000336	PDC 4.5	0904001078	<b>1</b>		SP
143927	3/7/2009	000997	8 LPC	0902000202	1		SP
153766	3/12/2009	000997	PDC 4.0	0905000908	1		SP
158483	9/2/2010	000997	7 SCT	0904001973	1		SP

# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

137326	24/3/2009	001167	8 LPC	0811000176	1		SP
144060	6/7/2009	001167	6 LPC	0902001779	1		SP
152627	12/11/2009	001167	8 LPC	0906000933	2		SP
152855	17/11/2009	001167	10 LPC	0903002254	2		SP
152855	17/11/2009	001167	6 LPC	0905000566	2		SP
152855	17/11/2009	001167	8 LPC	0906000933	2		SP
155778	18/12/2009	001167	6 LPC	0906000327	4		SP
155778	18/12/2009	001167	8 LPC	0907001583	4		SP
158645	10/2/2010	001167	10 LPC	0904000025	1		SP
137065	20/3/2009	001424	8 LPC	0811000176	1		SP
137573	26/3/2009	001424	8 LPC	0811000176	1		SP
144061		001424	4 FEN	0812000022	2		
144180	8/7/2009	001424	6 LPC	0902001779	1		SP
144180	8/7/2009	001424	8 LPC	0902000202	1		SP
144229	8/7/2009	001424	6 LPC	0902001779	1		SP
144229	8/7/2009	001424	8 LPC	0902000202	1		SP
146873	19/8/2009	001424	8 LPC	0902000202	1		SP
146873	19/8/2009	001424	8 LPC	0903001382	2		SP
141883	27/5/2009	001436	10 LPC	0812000095	1		SP
138879	16/4/2009	001791	8 LPC	0812000093	25		SP
139577	23/4/2009	001791	10 LPC	0812000021	1		SP



# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

139611	23/4/2009	001791	10 LPC	0812000021	2		SP
139615	23/4/2009	001791	10 LPC	0812000021	2		SP
141076	19/5/2009	001791	10 LPC	0812000095	1		SP
141185	20/5/2009	001791	8 LPC	0811001520	10		SP
141454	25/5/2009	001791	8 LPC	0811001520	2		SP
141454	25/5/2009	001791	8 LPC	0812000093	3		SP
141721	26/5/2009	001791	10 LPC	0812000095	5		SP
141947	28/5/2009	001791	10 LPC	0812000095	2		SP
141947	28/5/2009	001791	6 LPC	0901000666	25		SP
141947	28/5/2009	001791	6 LPC	0902001779	5		SP
141947	28/5/2009	001791	8 LPC	0812000093	30		SP
142741	15/6/2009	001791	8 LPC	0812000093	7		SP
143259	23/6/2009	001791	10 LPC	0811001521	8		SP
143298	23/6/2009	001791	8 LPC	0901000158	4		SP
143367	23/6/2009	001791	8 LPC	0901000158	21		SP
143368	23/6/2009	001791	10 LPC	0811001521	1		SP
143807	25/6/2009	001791	6 LPC	0902001779	3		SP
143809	25/6/2009	001791	8 LPC	0901000158	1		SP
143809	25/6/2009	001791	8 LPC	0902000202	6		SP
144662	16/7/2009	001791	6 LPC	0902001779	16		SP
146019	7/8/2009	001791	6 LPC	0902001779	1		SP
146127	7/8/2009	001791	6 LPC	0902001779	3		SP
146950	20/8/2009	001791	10 LPC	0903002254	10		SP
146954	20/8/2009	001791	PDC 5.0	0904000186	5		SP
146985	20/8/2009	001791	6 SCT	0905001769	4		SP
146985	20/8/2009	001791	PDC 5.0	0904000186	14		SP

# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

146989	20/8/2009	001791	PDC 5.0	0904000186	3		SP
146992	20/8/2009	001791	6 SCT	0905001769	5		SP
147063	20/8/2009	001791	8 LPC	0903001391	4		SP
147063	20/8/2009	001791	PDC 5.0	0904000186	1		SP
147260	24/8/2009	001791	6 LPC	0903002258	5		SP
147260	24/8/2009	001791	8 LPC	0903001391	5		SP
147260	24/8/2009	001791	PDC 5.0	0904000186	1		SP
147260	24/8/2009	001791	PDC 5.0	0904001073	1		SP
147710	27/8/2009	001791	6 LPC	0903002258	2		SP
148112	4/9/2009	001791	6 LPC	0903002258	2		SP
148112	4/9/2009	001791	6 LPC	0905000566	3		SP
148112	4/9/2009	001791	PDC 5.0	0904001073	2		SP
148585	14/9/2009	001791	6 LPC	0905000566	1		SP
149074	18/9/2009	001791	6 LPC	0905000566	15		SP
149074	18/9/2009	001791	6 SCT	0905000907	10		SP
149074	18/9/2009	001791	8 LPC	0903001391	20		SP
149074	18/9/2009	001791	PDC 4.0	0904001075	3		SP
149074	18/9/2009	001791	PDC 5.0	0904001073	10		SP
149074	18/9/2009	001791	8 SCT	0905001768	8		SP
149089	18/9/2009	001791	6 LPC	0905000566	5		SP
149089	18/9/2009	001791	8 LPC	0903001391	10		SP
149089	18/9/2009	001791	PDC 5.0	0904001073	10		SP
149089	18/9/2009	001791	8 SCT	0905001768	7		SP
149407	22/9/2009	001791	PDC 4.0	0905000908	2		SP
149407	22/9/2009	001791	8 SCT	0905001768	3		SP
149750	24/9/2009	001791	PDC 5.0	0904001073	27		SP

# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

149750	24/9/2009	001791	PDC 5.0	0905000037	3		SP
149751	24/9/2009	001791	6 LPC	0905000566	36		SP
149751	24/9/2009	001791	6 SCT	0905000907	4		SP
149751	24/9/2009	001791	6 SCT	0905001769	1		SP
149751	24/9/2009	001791	8 LPC	0906000933	30		SP
149751	24/9/2009	001791	PDC 4.0	0905000908	12		SP
150169	5/10/2009	001791	8 SCT	0905001768	5		SP
150958	16/10/2009	001791	8 SCT	0905001768	5		SP
152146	5/11/2009	001791	8 SCT	0905001768	5		SP
154349	8/12/2009	001791	8 LPC	0906000930	3		SP
154349	8/12/2009	001791	8 LPC	0906000933	5		SP
154349	8/12/2009	001791	8 SCT	0905001768	9		SP
155769	18/12/2009	001791	8 LPC	0907001583	30		SP
155769	18/12/2009	001791	8 SCT	0905001768	7		SP
155769	18/12/2009	001791	8 SCT	0906001514	1		SP
155769	18/12/2009	001791	8 SCT	0907002010	17		SP
155769	18/12/2009	001791	9 SCT	0902000859	14		SP
155769	18/12/2009	001791	PDC 4.0	0905000908	5		SP
155769	18/12/2009	001791	PDC 4.5	0903000861	1		SP
155952	21/12/2009	001791	8 LPC	0907001583	10		SP
155952	21/12/2009	001791	8 SCT	0907002010	10		SP
155952	21/12/2009	001791	PDC 4.0	0905000908	9		SP
155952	21/12/2009	001791	PDC 4.5	0903000861	5		SP
156333	6/1/2010	001791	7 SCT	0904001973	3		SP
156934	14/1/2010	001791	PDC 4.5	0903000861	2		SP
156934	14/1/2010	001791	9 SCT	0902000859	8		SP
157557	22/1/2010	001791	6 LPC	0906000327	17		SP

# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

157557	22/1/2010	001791	7 SCT	0904001973	3		SP
157557	22/1/2010	001791	9 SCT	0902000859	4		SP
157665	26/1/2010	001791	7 SCT	0904001973	3		SP
158418	8/2/2010	001791	7 SCT	0904001973	3		SP
158418	8/2/2010	001791	PDC 4.5	0903000861	5		SP
159634	23/2/2010	001791	7 SCT	0904001973	2		SP
159634	23/2/2010	001791	PDC 4.5	0903000861	3		SP
159971	25/2/2010	001791	PDC 4.5	0903000861	1		SP
160998	15/3/2010	001791	7 SCT	0904001973	6		SP
160998	15/3/2010	001791	9 SCT	0907001068	11		SP
161376	19/3/2010	001791	7 SCT	0904001973	1		SP
161376	19/3/2010	001791	PDC 4.5	0904001078	3		SP
161541	22/3/2010	001791	6 SCT	0904000705	2		SP
161541	22/3/2010	001791	PDC 4.5	0904001078	2		SP
162389	5/4/2010	001791	PDC 4.5	0904001078	1		SP
162638	7/4/2010	001791	6 SCT	0904000705	6		SP
139749	28/4/2009	001884	8 LPC	0812000093	10		SP
140258	7/5/2009	001884	8 LPC	0811001520	6		SP
146021	7/8/2009	001884	6 LPC	0902001779	10		SP
146936	20/8/2009	001884	6 SCT	0904000705	5		SP
146948	20/8/2009	001884	6 SCT	0904000705	4		SP
146948	20/8/2009	001884	6 SCT	0905001769	1		SP
147578	26/8/2009	001884	10 LPC	0903002254	4		SP
147578	26/8/2009	001884	6 LPC	0903002258	5		SP
147578	26/8/2009	001884	6 SCT	0905001769	4		SP
147578	26/8/2009	001884	8 LPC	0903001391	10		SP

# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

147578	26/8/2009	001884	PDC 5.0	0904001073	5		SP
151596	22/10/2009	001884	8 SCT	0905001768	2		SP
157587	22/1/2010	001884	8 SCT	0907002010	4		SP
147874	1/9/2009	002117	PDC 5.0	0904001073	2		SP
143564	24/6/2009	003379	8 LPC	0901000158	2		SP
143566	24/6/2009	003379	6 LPC	0902001779	2		SP
143568	24/6/2009	003379	8 LPC	0901000158	2		SP
143713	25/6/2009	003379	8 LPC	0901000158	2		SP
144039	6/7/2009	003379	6 LPC	0902001779	2		SP
144424	14/7/2009	003379	8 LPC	0902000202	8		SP
144630	16/7/2009	003379	8 LPC	0902000202	2		SP
145779	4/8/2009	003379	6 LPC	0902001779	3		SP
152255	6/11/2009	003379	8 LPC	0906000933	7		SP
158321	5/2/2010	004083	PDC 4.5	0903000861	1		SP
139494	23/4/2009	004157	10 LPC	0812000021	1		SP
139494	23/4/2009	004157	6 LPC	0901000666	2		SP
140219	6/5/2009	004157	10 LPC	0812000095	1		SP
141164	20/5/2009	004157	10 LPC	0812000095	1		SP

# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

147608	26/8/2009	004157	6 LPC	0903002258	2		SP
158607	10/2/2010	004157	PDC 4.5	0903000861	3		SP
153722	2/12/2009	004522	8 LPC	0906000930	2		SP
151956	3/11/2009	004522	8 SCT	0905001768	2		SP
151719	27/10/2009	004523	PDC 4.0	0905000908	2		SP
153643	1/12/2009	004523	PDC 4.0	0905000908	2		SP
155815	18/12/2009	004523	6 LPC	0906000327	1		SP
<b>total afetado Estado de SP</b>					<b>1109</b>		